


АКТ технического осмотра 3 этажного 15-квартирного дома по адресу г.Тавда ул. 1Линия дом №7

№ объекта	марка эл.счетчика и номер	показание		замечания группа эл.розеток в помещениях за №	замечания группа освещ. помещений за №	общие замечания
		день	ночь			
КВ №1	энергомера СЕ102 60А №127742447	00043	00024	1,2,3,4	3,4,5,6	шк-1 группа 3.4 выполнена ВВгнг-1.5мм Проект -2.5мм
КВ№2	энергомера СЕ102 60А №127742254	00021	00014	2,4,5	3,4,5	шк-1 группа 3.4 выполнена ВВгнг-1.5мм Проект -2.5мм
КВ№3	энергомера СЕ102 60А №127742898	00016	00009	1,2,3,4	1,4	шк-1 группа 3.4 выполнена ВВгнг-1.5мм Проект -2.5мм
КВ№4	энергомера СЕ102 60А №127742604	00189	00121	1,3,4,5	4,5	шк-1 группа 3.4 выполнена ВВгнг-1.5мм Проект -2.5мм
КВ№5	энергомера СЕ102 60А №127742667	00119	00060	1,3,4,5	3,4,5	в помещениях 1,3,4 розеток нет
КВ№6	энергомера СЕ102 60А №127742414	00017	00008	1,3,6	3,4,5,6	в помещениях 1,3,6 розеток нет
КВ№7	энергомера СЕ102 60А №127741798	00025	00010	1,3,4,5	3,4,5	в помещениях 1,3 розеток нет
КВ №8	энергомера СЕ102 60А №127724515	00007	00002	1,3	4	в помещениях 1,3 розеток нет
КВ №9	энергомера СЕ102 60А №127724814	00016	00012	1,3	4,3,5	в помещениях 1,3 розеток нет
КВ №10	энергомера СЕ102 60А №127742520	00013	00000	1,3,4	3,4,5	в помещениях 1,3,4 розеток нет
КВ №11	энергомера СЕ102 60А №127742868	00028	00025	1,3	3,4,5	в помещениях 1,3 розеток нет
КВ№12	энергомера СЕ102 60А №127741722	00017	00015	1,3	3,4,5	в помещениях 1,3 розеток нет
КВ№13	энергомера СЕ102 60А №125705153	00005	00003	1,3	3,4	в помещениях 1,3 розеток нет
КВ№14	энергомера СЕ102 60А №127742851	00068	00076	1,3	3,4,5	в помещениях 1,3 розеток нет

КВ№15	СОЭ55 60А №268848	6045	6878	1,3,4	3,4,5	в помещениях 1,3,4 розеток нет
ВРУ	энергомера СЕ303	№009217128371966 2018г	ТТИ-А 0.66кв 100/5	0071	0028	Вводной АЕ-100А по проекту 125А
подвал	№009217128371966 2018г					
1) Монтаж ВРУ выполнен в нарушении ПУЭ						
2) Квартира № 7 вводной АВДТ-63 40А/30мА неисправен						
3) Щит этажный: выполнен монтаж подключения квартир в нарушения проекта (по факту фаза на этаж, по проекту 3 фазы на этаж)						
4) Щит этажный 1 этаж отсутствует АЕ50А на 1 кв (стоит 25А)						
5) Щиты этажные :монтаж выполнен в нарушения ПУЭ						
6) отсутствуют тех.паспорта на эл.счетчики						
7) нет актов замера сопротивления изоляции						
<p>нач.отд Н/О  Беннер П.В. эл.монтер отд.Н/О Синицин Э.Н.</p>						

## Раздел 7. Электрооборудование специальных установок

### Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий

#### Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки

ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7